

Opis.

L.S. Ing. Josef Čácha, stavitel
přísežný znalec zemského soudu
Praha-Dejvice čp. 1498

8

Popis usedlosti " Povalilka"

čp. 43 v Buši-

Vlastní Josef Povalil.

Samota Povalilka leží přímo na levém břehu Vltavy hluboko pod úrovní náhorního terénu, který nad čp. 43 korytovitě je prohloubený, v okolí pak příkře spadá. V prohloubení vedena je i příjezdová cesta serpentovitě nad usedlostí končící. Stezka pro pěší je od Moráně po břehu.

Budova postavena je na stavební parcele č.kat. 42 silně svažité, takže u předu je budova vyšší než vzadu. V době prohlídky budovy nebyla usedlost obývána a prohlídka se omezila jen na místnosti přístupné: verandu se sklepem, chlév, stodůlku, kolnu, půdu a zadní komoru se schody na půdu. Ostatní místnosti byly uzamčeny.

Popis omezuje se na viditelné části budovy, která obsahuje :

- 1/ obytnou část s chlévem, celou zděnou, s přistavenou verandou,
- 2/ stodůlku, částečně zděnou a část ze dřeva,
- 3/ přistavenou kolnu otevřenou na dřev.sloupech-.

Ze dvora vchází se po betonových stupních na verandu, která stojí na zděné podezdívce a nesena je 6.sloupy dřevěnými, habovanými. Proti vchodu je na druhé, protější straně sestup na zahradku opět betonovými stupni, dlažba verandy je betonová a v ní v rohu jsou padací dvíře svlakové co vstup do klenutého sklepa ležící pod verandou a pod síní v budově, dlažba je betonová, sklep 1.72 m vys. Veranda má střechu sedlovou, s malým sklonem, krov je ze dřeva, krytina je z tyšek cementových drážkových. Strop není žádný.

Z verandy vedou jednokřídlové, náplňové dvíře do síně, nepřístupné, z této vedou na levо dvíře do přední světnice, nepřístupné, se 4.okny, do zadní kuchyně s 1.oknem, nepřístupné. Okna tato jsou dvojitá. dvoukřídlová a v kuchyni s vnitřní okenici-.

získat
festivitu „adalt“ řezník, juli 1911
účesna odběrače celou řečenou
číslo „q“ se výsledek.

1/ Další dvěře jednokřídlové, náplňové vedou do komory s okny jednoduchým, dvoukřídlovým 90/45 cm vel., s dlažbou cihelnou, stropem povalovým, rákosovou omítkou, opatřeným, a s ústím chlebové pece, vestavené do prostoru kuchyně.

Chlév má ze dvora dvěře svlakové, jednokřídlové, dlažbu z lomového kamene, strop ze slabých kulatých poválků s 1. středním trámem, 1. okénko jednoduché, dvoukřídlové 90/30 cm vel., žlab vyzděný - vycementovaný, u zadní zdi podélné.

2/ Stodůlka sestává z mlátku a perny. Do mlátku vedou vrata dvoukřídlová, mlat je hliněný, patro není žádné. Perna je oddělena prkenou oplocní a v ní na rozích jsou 2. silné pilíře z lomového kamene na podezdívce u zadní stěny mlátku i perny a mezi pilíři a nad podezdívou je stěna dřevěná zitrelážků. Přední stěna je otevřená, rovněž ke kolně je velký otvor. V perně je zem pouze urovnaná ve sklonu terému, patro není.

3/ Kolna je novější přistavek na stodůlku, stojí na 3. sloupech a je celá otevřená, zem je ve sklonu urovnaná, patro není.

Zdivo celé budovy je z lomového kamene, většinou na hlinu, s venkovskou hladkou omítkou na přední a na štítové straně, uvnitř obydlí s omítkou hladkou, v chlévě s omítkou hrubou a vzadu bez omítky. Omítky jsou vápenné a bílené.

Střecha je sedlová, k jihu se zděným štítěm z cihel a nad kolnou se štítěm z prken. Krov je o střední hřebenové vaznici, nad přední žádní světhici jsou trámy /5/ pro sýpku ale bez podlah. Krytina je tašková, cementová nad částí chléva, stodůlky a kolnou, a dvojitá z pálenek takšek nad obydlím a částí chléva.

Strop nad obydlím je viditelný z půdy je z pálených kuláčů, po stranách přiseknutých a ze spodu pravděpodobně rákosovou omítkou opatřený. Schůzka kabely ob obývá ovičku a výše odkázána, ostatní směřují do kuchyně, a s krytou kubák ob výše kabely kuchyně a kuchyně v kuchyni v a kuchyně kuchyně.

Pravděpodobná podlaha v síní je cihelná a ve světnici a v kuchyni je prkenná, měkká.

Sklon terénu je i od severu k jihu, u kolny je výška 2,25 m a na rohu u světnice 3,45 m. Okapy jsou švýcarské, žlaby nejsou.

Stav této budovy je střední.

Úchléva je do dvora přistaven chlívek pro drůbež, ze dřeva, prkny bednění, se střechou pláštovou a malém sklonu a cement. taškami krytý. Stav je novější, dobrý.

Záchod je dřevěný, prkny bednění, cement, taškami krytý, je obyčejného venkovského provedení.

Mapa katastrální není správně doplněna, neboť stav. parcela č. kat. 42 nesahá dnes na zad a nerozděluje budovu, dnes v jedné frontě vystavenou. Proto díl stav. parcely nad budovou je připojen k horní zahradě - ovocnému sadu č.kat. 382. který je neoplocen, neomezenikován a hranice v přírodě nezmatelné. Díl nad budovou je velmi hustě osázen hlavně mladými višněmi, z pecek vrostlými.

Dolní zahrada č.kat. 384 je spíše zelinářská, leží pod dvorem a na dílu byla postavena chata, ledy odplavená a z niž zbyly jen nepatrné zbytky a mladé břízky.

V Praze, dne 20. října 1948.

Ing. Jos. Čácha v.r.

L.S.